

APTE 190-1 25/04/46 ELECTROTECNOLOGIA Y  
FONO 4



---

Capítulo III

**NOCIONES PARA EL CÁLCULO DE  
CIRCUITOS MAGNÉTICOS**

ELECTROTECNOLOGÍA Y  
MÁQUINAS ELÉCTRICAS  
(INGENIERÍA MECÁNICA)


M. 042

Ing. Jorge C Ronco (Prof. Adj.)


Ing. Antonio Goll (J.T.P.)

Ing. Ricardo Pavetti (J.T.P.)

ESCUELA DE INGENIERÍA  
ELÉCTRICA



---




## CALCULO DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS.


## 1 NOCIONES FUNDAMENTALES

"Se denomina Circuito Magnético, al conjunto de dispositivos que permiten establecer un campo magnético en una determinada región del espacio."

La diferencia con el circuito eléctrico es que en este, la corriente circula por un conductor.



En el circuito magnético, existe un flujo principal, que circula por el material y otro flujo de dispersión que está fuera del circuito.



## B : INDUCCIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO

Se denomina Imanación:

$\vec{M}$  para el caso de imanes corrientes

$\vec{H}$  intensidad de campo magnético

si  $\mu_0$  es la permeabilidad magnética del vacío

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{M} + \vec{H})$$

En el caso de materiales con características lineales:

$$\vec{M} = k \vec{H}$$


donde:  $k$  es la susceptibilidad magnética

entonces:

$$\vec{B} = \mu_0 (k + 1) \vec{H}$$

$$k + 1 = \mu$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$



$$\phi = \iint_{\xi} \vec{B} \cdot \vec{n} \, d\xi \quad \text{Flujo}$$

si la superficie es plana

$$B = \text{constante y } \vec{B} \parallel \vec{n}$$

$$\phi = B \xi$$

### 1.1 UNIDADES

| NOMBRE              | SIMBOLO | MKS                  | egs     | RELACIÓN                                  |
|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------------------|
| Inducción Magnética | B       | Weber/m <sup>2</sup> | Gauss   | Wb/m <sup>2</sup> = 10 <sup>4</sup> Gauss |
| Intensidad de campo | H       | Ampere/m             | Oester  | Amp/m = 4 π 10 <sup>-3</sup> Oester       |
| Flujo Magnético     | φ       | Weber                | Maxwell | Wb = 10 <sup>8</sup> Mx                   |
| Inductancia         | L       | Wb/Amp = Henry       | cm      | Henry = 10 <sup>2</sup> cm                |

En la práctica se suele dar H en Ampere/cm

$$B = \mu \mu_0 H$$

$$\text{donde } \mu_0 = 4 \pi 10^{-7} \text{ [ Wb / Amp.m ] } \delta \text{ [ Hy / m ]}$$

$$[ B ] = [ \mu ] [ \mu_0 ] [ H ]$$

$$[ B ] = \text{adim.} [ \text{Wb/Amp} ] [ \text{A/m} ] = [ \text{Wb / m}^2 ]$$

En el caso del aire, es decir sin material ferromagnético:

$$\mu = 1$$

por lo tanto:

entonces, se encuentra que:


$$B = \mu_0 H$$

[Gauss]
[A/cm]

$$B = \frac{1}{0,8} H \quad \text{ó} \quad H = 0,88 B$$

$\mu_0$



### 1.2 LEY DE AMPERE



Si se tienen n conductores abrazados por una línea l como se muestra en la figura, la Ley de Ampere establece:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

Supongamos que quiero hallar el campo magnético en los puntos A, B, C de la siguiente figura.



Corto con un plano determinado por  $l_A$  que pasa por el eje del toroide, entonces:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I = NI^{\downarrow} - NI^{\uparrow} = 0$$


resulta así:

$$H_A = 0$$

A lo largo de la línea B, la superficie no es cortada por ninguna corriente, por lo tanto:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \implies H_B = 0$$

Para  $l_C$ :



$$\oint_{l_C} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum N I$$

El campo es perpendicular al plano de las espiras y tangente a la circunferencia que forma su distribución sobre el toroide

Si se verifica que:

$$R_1 \text{ y } R_2 \gg d \text{ y } R_2 > R_1 \implies$$

$$R_{\text{medio}} = (R_1 + R_2) / 2$$

se puede escribir


$$\oint_{l_C} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2 \pi R_m = N I$$

$$H = N I / 2 \pi R_m$$

si  $\mu = 1$  es decir estamos en presencia de aire

$$B = H = \mu_0 N I / 2 \pi R_m$$

### 1.3 CÁLCULO DE UN CIRCUITO RAMIFICADO



Tenemos dos materiales distintos

$$\mu_1 \quad l_1 \quad S_1$$

$$\mu_2 \quad l_2 \quad S_2$$

y como  $\phi_p \gg \phi_d$  consideramos despreciable al flujo de dispersión

El flujo permanece constante ya que no existe dispersión.

Además, las dimensiones transversales son mucho menores que las longitudinales. Entonces el flujo se establece en una superficie pequeña, no habiendo variación de un punto a otro de la misma

$$\phi = B S \quad \Rightarrow \quad B = \phi / S \quad B \text{ es constante en la sección}$$

$$B_1 = \phi / S_1 \quad H = B_1 / \mu_1 \mu_0$$

$$B_2 = \phi / S_2 \quad H = B_2 / \mu_2 \mu_0$$

$$l = l_1 + l_2$$

Aplicando la Ley de Ampere:

$$\oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = H_1 l_1 + H_2 l_2 = NI = \sigma_{mm} \text{ Fuerza Magnetomotriz}$$

por lo tanto:

$$\sigma_{mm} = (B_1 / \mu_1 \mu_0) l_1 + (B_2 / \mu_2 \mu_0) l_2 =$$

$$\sigma_{mm} = \phi l_1 / \mu_1 \mu_0 S_1 + \phi l_2 / \mu_2 \mu_0 S_2 =$$


$$\sigma_{mm} = \phi (Rm_1 + Rm_2) \quad Rm \text{ es la Reluctancia Magnética}$$

$$U_m = \phi Rm \quad \text{Tensión Magnética}$$

$$U_{m_{ab}} = \phi Rm_2$$


se dice que a tiene mayor tensión magnética que b

Electrotec. APTE 150-6



Tiene semejanza con el circuito eléctrico.

$$\begin{aligned} \phi &= \sigma_{mm} / (R_{m1} + R_{m2}) = NI / (R_{m1} + R_{m2}) = U_{m_{ab}} / R_{m2} \\ &= (NI - U_{m_{ab}}) / R_{m1} \end{aligned}$$




$$\int H dl = \sum NI = -I_1 N_1 + I_3 N_3 - I_2 N_2 = \sum HI = \sum \phi R_m$$

si  $\phi$  es constante:

$$\phi = \sum HI / \sum R_m$$

Por lo tanto en un nudo de un circuito magnético (punto del circuito donde concurren más de dos ramas) deberá cumplirse:




$$\sum \Phi = 0$$

**Primera Ley de Kirchoff para circuitos magnéticos**


*"La suma algebraica de los flujos que concurren a un nudo en un circuito magnético es igual a cero"*

Estudiemos un circuito ramificado a través de un ejemplo como el siguiente



Circuito Ramificado de 4 nudos y 6 ramas.

Debo adoptar un sentido para los flujos:



$$\sum \sigma_{mm} = \sum N I$$

$$N_1 I_1 - N_3 I_3 = H_1 l_1 - H_3 l_3 - H_4 l_4$$

donde

$$H_i = B_i / \mu_i \mu_0 = \phi_i / \mu_i \mu_0 S_i$$

entonces  $\sum N I = \phi_1 l_1 / \mu_1 \mu_0 S_1 - \phi_3 l_3 / \mu_3 \mu_0 S_3 - \phi_4 l_4 / \mu_4 \mu_0 S_4$

$$\sum N I = \phi_3 R_{m3} - \phi_4 R_{m4}$$

$$\sum N I = \sum \sigma_{mm} = \sum \phi_i R_{m_i}$$

### Segunda Ley de Kirchoff para circuitos magnéticos

*"La suma algebraica de las fuerzas magnetomotrices en una malla de un circuito magnético es igual a la suma de las tensiones magnéticas."*

#### 1.3.1 MÉTODO DIRECTO

Es aquel donde se conoce el Flujo ( $\phi$ ) o el Campo ( $B$ ) y se trata de determinar los Amper - vueltas, o sea la Fuerza Magnetomotriz ( $\sigma_{mm}$ ).

#### 1.3.2 MÉTODO INVERSO

Se conocen los Amper - vueltas en un lugar del circuito y se trata de determinar el Flujo ( $\phi$ ) o el Campo ( $B$ ).

Se debe suponer un flujo, se calculan los Amper - vueltas y luego se compara con los Amper - vueltas datos. Se itera hasta lograr la aproximación deseada.

#### 1.4 TRABAJO DE UN ELECTROIMÁN AL LEVANTAR UN PESO.

$$F = \phi^2 / 2 \mu_0 S = B^2 S / \mu_0$$

donde:

$$[ F ] = [ Nw ]$$

$$[ B ] = [ Wb / m^2 ]$$

$$[ \phi ] = [ Wb ]$$

$$[ S ] = [ m^2 ]$$

$$[ \mu_0 ] = 4\pi 10^{-7} [ Wb/mA ]$$

Ejemplo:

$$B = 5000 \text{ Gs} = 0,5 \text{ Wb} / \text{m}^2$$

$$S = 100 \text{ cm}^2 = 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$F = (0,5)^2 \cdot 10^{-2} / 2 \cdot 4 \pi \cdot 10^{-7} = 1000 \text{ Nw} = 100 \text{ kg}$$

En la práctica puede utilizarse la siguiente aproximación:

$$F = (B / 5000)^2 S$$

donde:


$$[B] = [\text{Gs}]$$

$$[F] = [\text{Kg}]$$

$$[S] = [\text{cm}^2]$$

### 1.5 DESCOMPOSICIÓN DE "N I" EN CORRIENTE CONTINUA

Realizado el cálculo de un circuito magnético, obtuvimos los Ampere - vueltas. El problema es hallar la relación entre el número de espiras (N) y la intensidad de corriente (I).



$$J = [ A / mm^2 ] \quad \text{densidad de corriente}$$

$$S_b = \text{sección total de la bobina} = b \times h$$

$$S_c = \text{sección total neta del cobre en la zona } S_b$$

$$C_r = S_b / S_c \quad \text{Coeficiente de Relleno}$$

$$R = \rho l / S \quad \text{Resistencia total de la bobina } [ \Omega ]$$

donde:

$$S \quad \text{Sección de cada conductor } [ mm^2 ]$$

$$l \quad \text{Longitud total de la bobina o arrollamiento } [ m ]$$

$$\rho \quad \text{Resistividad del material de la bobina } [ \Omega mm^2 / m ]$$

para el cobre por ej.  $\rho = 1 / 48 \Omega mm^2 / m$  ( a 75 °C )

Si:

$$l_m \quad \text{Longitud media de una espira}$$

$$l = N l_m \quad \text{Longitud total de la bobina}$$

$$V \quad \text{Tensión de alimentación de la bobina}$$

se tiene:


$$V = R I = (1 / 48) (1 / S) I = (1 / 48) ( l_m N / S ) I$$


$$N = 48 V S / l_m I = 48 V / l_m J$$


## 1.6 CURVAS DE MAGNETIZACIÓN

Las gráficas que se muestran a continuación son las respuestas magnéticas de tres materiales ferromagnéticos clásicos, utilizados en la construcción de circuitos magnéticos de uso industrial (transformadores de potencia, máquinas de soldar, balastos, reactancias, etc.).

# CURVAS DE MAGNETIZACION







Esc H:  $10 \frac{A}{cm} : 1 cm$

Esc B: 1000 Gauss : 1 cm

$H (\frac{A}{cm})$